

## CONSEILS DE NETTOYAGE DES PLANS DE TRAVAIL EN STRATIFIE ET COMPACT



### NETTOYAGE QUOTIDIEN :

- **EPONGE HUMIDE :**  
Pour un nettoyage quotidien, utiliser un chiffon doux ou une éponge non abrasive, humidifiés avec de l'eau tiède.



**Si nécessaire** une petite quantité de détergent doux peut être ajoutée. En cas d'utilisation de détergent, rincer ensuite avec un chiffon doux ou une éponge non abrasive, humidifiés avec de l'eau.

- **Sécher après nettoyage :** Pour éviter les traces d'eau, sécher la surface avec un chiffon propre et sec après l'avoir nettoyée.
- **Dépeussier régulièrement :** La poussière peut se loger dans les coins, utiliser un chiffon microfibre pour dépeussier et éliminer les particules fines.



### TACHES TENACES :

- **Pour les taches tenaces :** utiliser une éponge magique



### A EVITER :

- **Ne jamais utiliser de détergents chimiques contenant des bases fortes ou des acides forts** (anticalcaire, acide chlorhydrique, produits déboucheurs, nettoyant argenterie, ...)
- **Ne pas utiliser de produits à base de cire ou des produits blanchissants** (eau de javel).
- **Éviter les produits abrasifs :** Ne pas utiliser de nettoyants en poudre, crème abrasive, de brosses métalliques, paille de fer, qui pourraient rayer la surface :





## RECETTE DETARTRANT AUTO-PRODUIT



Sur un plan de travail qui aurait été mal entretenu : **Tester cette recette de détartrage**

Presser un jus d'un citron dans un verre.

Ajouter ensuite une cuillère à café de bicarbonate de sodium pur. Une réaction chimique se produit, produisant du dioxyde de carbone. Cela provoque l'apparition d'une mousse. Enlever la mousse et mélanger ensuite avec la cuillère à café jusqu'à ce que le bicarbonate soit complètement dissout.

Appliquer la solution ainsi obtenue sur la surface du stratifié en quantité adaptée à la surface à traiter et laisser agir pendant quelques minutes. Retirer le tout avec un chiffon doux et rincer abondamment en séchant toujours avec un chiffon doux et non abrasif.

Tester au préalable sur une petite surface du plan de travail.